

## Ersatzteile Bimota DBX

Pos:	St.:	Artikel Nr.	Artikelname:	VK:
1	1	508 063 070	Kettenschutz	
2	4	508 063 110	Kettenschleifer Schwinge unten Bimota Update	
3	3	D-R-T 003	Kettenrolle mit Halter Update D-R-T	200,00 €
4		210 000 579	Lenkerschalter links siehe DB6	
5		210 000 578	Lenkerschalter rechts siehe DB6	
6	2	210 000 663	Blinker links hinten	39,00 €
7	2	210 000 662	Blinker rechts hinten	39,00 €
8		210 000 733	Relais Arbeitsstrom wie Benzinpumpe alle	39,00 €